

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Municipalité | Secteur | |
| Cap-Santé | | |
| Adresse | | |
| 30 - | Église (place de l') | |
| Dénomination | | |
| Remise-garage du presbytère de Sainte-Famille | | |
| Matricule | Cadastre | Année construction |
| 0670-29-5308 | | entre 1850-1920 |
| Statut(s) juridique(s) | | Coordonnées GPS |
| partie d'un site historique classé | | -71.7879 |
| | | 46.6705 |



2012_34030_PÉGL_0030_04

Type de bien Bâtiment secondaire

Données architecturales et paysagères

Typologies

| |
|---|
| Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) |
| autre |
| Typologie constructive (structure apparente) |
| indéterminé |
| Typologie formelle (courant architectural dominant) |
| Tradition québécoise |

Élévations

| | | | |
|-----------------|-----|---------------------|--------|
| Nombre d'étages | 1,5 | Matériau(s) de base | pierre |
| Saillies | | | |
| cheminée | | volume annexe | |

Élévations

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau(x) façade principale | Matériau(x) façade secondaire gauche | Matériau(x) façade secondaire droite |
| planches de bois horizontales | planches de bois horizontales | indéterminé |

Toitures et lucarnes

| | | |
|------------------------|-----------------------|----------|
| Profil toiture | Revêtement(s) toiture | Lucarnes |
| à deux versants droits | tôle à la canadienne | aucune |
| en appentis | bardeaux d'asphalte | |

Ouvertures

| | | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Portes | Forme(s) ouverture(s) | Type(s) porte(s) | Matériau(x) porte(s) | |
| | rectangulaire | de garage | indéterminé | |
| Fenêtres | rectangulaire | plane sans vitrage | bois | |
| | | | | |
| | Forme de l'ouverture | Type de fenêtre | Sous type de fenêtre | Matériau de la fenêtre |
| | rectangulaire | à battants | à grands carreaux | bois |
| | rectangulaire | fixe | contre-fenêtre | bois |

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

girouette

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction entre 1850-1920

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-11-27

Remarques sur l'état physique

Le revêtement en planches de bois et les chambranles manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

La porte de garage et le revêtement en bardeaux d'asphalte sont contemporains. Les autres composantes (revêtement en planches de bois, fenêtres à battants, revêtement en tôle, chambranles, porte arrière, girouette) sont anciennes ou adéquates.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment tient à sa relation avec le site historique de Sainte-Famille, son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Il s'agit d'une remise-garage greffée au presbytère de Sainte-Famille par un passage couvert. Si le presbytère a été construit en 1849, il n'a pas été possible de déterminer la date de construction de cette remise. Cet petit bâtiment reproduit le style classique de la bâtisse principale, avec son toit à deux versants, son revêtement en planches de bois et la sobriété de ses ornements. Il sert d'abri de voiture et de remise depuis une date indéterminée. Avec l'église, le presbytère, le cimetière et l'ancien puits, cette remise-garage fait partie du site historique de Sainte-Famille classé en 1986. Quelques composantes anciennes ont été conservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer la porte de garage actuelle par un modèle de style traditionnel.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Remplacer le revêtement en bardeaux d'asphalte par un revêtement en tôle traditionnelle.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34030_PÉGL_0030_04



2012_34030_PÉGL_0030_01_02



2012_34030_PÉGL_0030_01_03

Gestion des données

Créée le

2012-11-27

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par