

MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Cap-Santé		
Adresse		
32 -	Église (place de l')	
Dénomination		
Église de Sainte-Famille		
Matricule	Cadastre	Année construction
0670-38-3880		entre 1754-1767
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
monument historique classé		-71.7872
partie d'un site historique classé		46.6704



2012_34030_PÉGL_0032_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
pierre
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Colonial français

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) de base	pierre
Saillies			
clocher			cheminée
portique			tourelle/tour

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
indéterminé	parement de fibre minérale et ciment	parement de fibre minérale et ciment
	indéterminé	enduit et crépi

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à la canadienne	aucune
	tôle en plaque	

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	à arc en plein cintre	à panneaux à double vantail	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	à arc en plein cintre	indéterminé	à petits carreaux
	circulaire	rose / rosace	à petits carreaux
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

fronton

croix

chambranle

niche

Remarques sur le paysage

L'église domine la place sur laquelle elle est implantée, place qui se caractérise par un plateau étroit, resserré entre deux falaises, autour de laquelle sont disposées des maisons rurales anciennes, un vaste cimetière boisé, l'ancien presbytère, la salle paroissiale et l'ancienne maison du bedeau. Avec cette concentration de bâtiments religieux, institutionnels et commerciaux, cet espace constitue le point central de Cap-Santé duquel on peut voir le fleuve et accéder au quai.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction entre 1754-1767

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Joseph Fillion

Statut du maître d'oeuvre

prêtre

Notes historiques

Deux lieux de culte se sont succédés près du site de l'église actuelle soit, une chapelle-presbytère construite en 1709, puis une église en pierre élevée de 1716 à 1718. Ce temple en pierre, érigé au nord-est de l'église actuelle, accuse des signes de détériorations prématurées et devient trop petit pour contenir la croissance de la population. Le prêtre Joseph Fillion, arrivé à Cap-Santé en 1752, fait entreprendre et préside, deux ans plus tard, la construction d'une nouvelle église. Les plans de la croix latine lui seraient notamment redevables. Les travaux sont interrompus par la guerre de Sept Ans, car en 1759, François de Lévis réquisitionne, la main-d'oeuvre, les outils et les matériaux pour ériger le fort Jacques-Cartier, situé dans la même paroisse. Dans les mois suivants la fin de la guerre en 1760, les habitants, assignés à ce travail par corvées, démantèlent le fort pour en récupérer les matériaux. La construction de l'église peut ainsi continuer jusqu'à l'achèvement du gros oeuvre en 1767. Plusieurs hommes de métier ont travaillé à cette église aux dimensions imposantes pour un lieu de culte élevé en milieu rural au Régime français, dont un certain Renaud, maître-maçon, Aide-Créquy, tailleur de pierre de Neuville, le maître-charpentier Bélisle, les menuisiers Godin, père et fils, et le couvreur de bardeaux Montargis. Entre 1807 et 1811, les clochers d'origine sont remplacés par les clochers actuels et le toit du transept est abaissé. L'ensemble du décor intérieur est conçu et réalisé de 1859 à 1861 par l'architecte Raphaël Giroux. Au cours du 19e siècle, les murs de pierre, nécessitant des crépissages trop fréquents en raison du choix du site infiltré par plusieurs sources d'eau et la mauvaise qualité de la pierre, sont recouverts de bois, à l'exception du mur sud, puis de tuiles d'amiante. Le parvis est aménagé au début du 20e siècle. L'extérieur est restauré en 1952 et en 1979 par les architectes Maurice Boutin et André Ramoisy. L'église de Sainte-Famille figure parmi les dix églises les plus anciennes à subsister au Québec.

Données documentaires

Références bibliographiques

BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE, *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*, Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000

RPCQ. En ligne: <http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92698&type=bien>

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-11-22

Remarques sur l'état physique

Bâtiment bien entretenu.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Des revêtements légers en bois et en amiante ont été posés sur le revêtement en pierre. Les autres composantes sont anciennes ou ont bien évolué dans le temps.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

L'église de Sainte-Famille de Cap-Santé possède une valeur patrimoniale exceptionnelle. Elle constitue l'un des rares exemples d'architecture monumentale religieuse du Régime français. Ses plans sont redevables à Joseph Fillion, prêtre de la paroisse de Cap-Santé dès 1752, qui se serait inspiré de la cathédrale de Québec, alors nouvellement construite. L'ensemble du décor intérieur est en outre conçu et réalisé de 1859 à 1861 par l'architecte Raphaël Giroux, le premier exécuté en entier par ce dernier. Construite entre 1754 et 1767, elle succède à deux temples plus anciens (1709, 1718) qui se trouvaient près de son emplacement. L'église s'insère d'ailleurs dans un ensemble paroissial exceptionnel constitué de l'ancien presbytère, du cimetière, de monuments religieux et de maisons anciennes. Elle s'élève de plus sur un emplacement qui constitue un point de repère terrestre et fluvial et offre un panorama remarquable sur le fleuve Saint-Laurent.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Si le revêtement d'amiante-ciment doit être remplacé, uniformiser les revêtements légers en optant pour un revêtement en bois.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies




2012_34030_PÉGL_0032_01



2012_34030_PÉGL_0032_02_03



2012_34030_PÉGL_0032_08



Église de Cap-Santé, 1806



Église Cap-Santé-1, sans date



Église et presbytère, 1925

Gestion des données

Créée le

2012-09-11

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par