

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Grondines	
Adresse		
530 -	Sir-Lomer-Gouin (chemin)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
8662-56-1158	3927950	vers 1890
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 72° 02' 37,9"
		N 46° 35' 34,4"



2011\_34058\_SLGO\_0530\_01

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

#### Élévations

Nombre d'étages	1.5	Matériau soubassement
Saillies		
galerie		auvent
cheminée		volume annexe

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeaux de bois	bardeaux de bois	bardeaux de bois

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	bardeaux d'asphalte	à pignon

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec imposte	bois
	rectangulaire	plane avec vitrage	contemporain
Fenêtres	rectangulaire	plane sans vitrage	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	avec imposte
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			indéterminé
			bois

## Données architecturales et paysagères

### Ornementation

Ornement(s)

bardeau découpé

chambranle

planche cornière

### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

### Construction

Année construction

vers

1890

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

### Notes historiques

La date de construction provient du rôle d'évaluation.

## Données documentaires

### Références bibliographiques

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-26

Remarques sur l'état physique

Le revêtement en bardeaux de bois manque de peinture.

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Certaines fenêtres sont contemporaines, mais s'intègrent bien à la maison. Le revêtement de la toiture est en bardeaux d'asphalte.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son intérêt architectural, son bon état d'authenticité et son ancienneté. À cheval entre le style traditionnel québécois et le courant vernaculaire américain, elle est représentative du style de maison construite à la fin du 19e siècle en milieu rural. La maison possède d'ailleurs une lucarne double, caractéristique architecturale de la région, et un beau revêtement en bardeaux de bois découpé. Elle a probablement été construite vers la fin du 19e siècle.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Conserver les nouvelles fenêtres et veiller à leur entretien.

Conserver la galerie, l'auvent, la balustrade et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en bardeaux de bois ou en tôle traditionnelle pour la toiture.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2011\_34058\_SLGO\_0530\_01



2011\_34058\_SLGO\_0530\_02



2011\_34058\_SLGO\_0530\_08

## Gestion des données

Créée le

2011-08-15

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par