

# MRC de Portneuf

## Base de données patrimoniales

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Grondines	
Adresse		
591 -	Sir-Lomer-Gouin (chemin)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
8662-35-5844	3927940	vers 1870
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 72° 02' 46,1"
		N 46° 35' 32,5"



2011\_34058\_SLGO\_0591\_02

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
agricole
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Autre

#### Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau(s) soubassement
Saillies		indéterminé
auvent		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois verticales	planches de bois verticales	planches de bois verticales
	bardeaux de bois	bardeaux de bois

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	bardeaux de bois	à pignon

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	plane avec baie latérale	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à petits carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois

## Données architecturales et paysagères

### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

moulure

### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

### Construction

Année construction

vers

1870

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

### Notes historiques

La date de construction provient du rôle d'évaluation.

## Données documentaires

### Références bibliographiques

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-26

Remarques sur l'état physique

Le revêtement en bois manque de peinture.

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Un auvent, une enseigne et une porte modernes se trouvent sur la façade principale.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cet édifice réside dans son usage, son état d'authenticité, son ancienneté et son intérêt architectural. Il s'agit d'un ancien bâtiment agricole, probablement une ancienne grange, converti en locaux pour loger la caisse populaire de Grondines. La bâtisse possède une architecture typique du bâti agricole du 19e siècle avec un toit à deux versants et un plan rectangulaire. Par ailleurs, le bâtiment possède plusieurs composantes anciennes.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Idéalement, installer une porte de style traditionnel.  
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.  
Installer une marquise ou un auvent d'un style plus approprié.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2011\_34058\_SLGO\_0591\_02



2011\_34058\_SLGO\_0591\_04

## Gestion des données

Créée le

2011-08-15

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par