

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
116 -	Dupont (rue)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
1380-83-4444	3827925	en 1915
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.6908
		46.7565



2013\_34017\_DUPT\_0116\_01

Type de bien bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Éclectisme victorien et néo-Queen Anne

#### Élévations

Nombre d'étages	2,5	Matériau(s) soubassement	indéterminé
Saillies			
tourelle/tour		vérandas	
galerie		auvent	

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeaux de bois	bardeaux de bois	bardeaux de bois
planches de bois obliques		

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	bardeaux d'asphalte	triangulaire
conique/poivrière		

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	à arc surbaissé	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	à arc surbaissé	à battants	à grands carreaux
	à arc surbaissé	fixe	contre-fenêtre
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux
			bois

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

bardeau découpé

chambranle

planche cornière

lambrequin

#### Remarques sur le paysage

Cette maison se trouve devant la voie ferrée.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

### Données historiques

#### Construction

Année construction

en

1915

Maître d'oeuvre

Dominique Bédard

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

mécanicien

#### Notes historiques

Cette maison a été construite par le mécanicien Dominique Bédard, le fils de Wilfrid Bédard.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

JULIEN, Germain. *La naissance d'un village manufacturier Pont-Rouge (1768-1911)*. [s.l.], [s.é.], 2010, 333 p.

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-30

Remarques sur l'état physique

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

#### État d'authenticité

État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement en bardeaux d'asphalte de la toiture est le seul élément contemporain. Toutes les autres composantes sont anciennes.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)    Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son bon état d'authenticité. Cette maison a été construite en 1915 par le mécanicien Dominique Bédard. Elle s'inscrit dans le courant victorien et est plus particulièrement représentative de l'une de ses variantes, le style néo-Queen Ann qui se caractérise par des volumes complexes, articulés par de nombreuses saillies, des tours et des pignons multiples qui accueillent une ornementation aussi diverse qu'abondante où l'asymétrie est la règle. La maison se trouve dans un excellent état d'authenticité.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

À l'exception du revêtement en bardeaux d'asphalte de la toiture, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.  
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2013\_34017\_DUPT\_0116\_01\_01



2013\_34017\_DUPT\_0116\_07



2013\_34017\_DUPT\_0116\_08



2013\_34017\_DUPT\_0116\_02



2013\_34017\_DUPT\_0116\_09\_01



Collection Claude Doré

## Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par