

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Saint-Basile		Secteur	
Adresse	171 -	Sainte-Anne (rang)		
Dénomination				
Matricule	Cadastre	Année construction		
0282-00-8000		en 1935		
Statut(s) juridique(s)	Coordonnées GPS			
sans statut	-71.8442			
	46.7714			



2012\_34038\_SNRG\_0171\_08

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire américain

#### Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement	indéterminé
Saillies	auvent	cheminée	
	galerie		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
fibres de bois pressé	fibres de bois pressé	fibres de bois pressé

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle profilée	en appentis

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)	
	rectangulaire	plane avec vitrage	contemporain	
Fenêtres	rectangulaire	plane sans vitrage	indéterminé	
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux	contemporain

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

entablement

balustrade/garde-corps

#### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

### Données historiques

#### Construction

Année construction

en

1935

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

#### Notes historiques

Selon la Société d'histoire de Saint-Basile, cette maison aurait été construite en 1935. Dans les années 1970, comme plusieurs autres maisons du petit village Saint-Jacques affectées par la poussière causée par Ciment Québec, elle est déménagée. Elle est installée sur ce site, probablement au milieu des années 1970.

Sur une photographie prise dans les années 1970, les fenêtres du rez-de-chaussée sont à battants à grands carreaux surmontées d'imposte, les fenêtres des pignons sont à battants à grands carreaux et les fenêtres de la lucarne sont à charnière ou à guillotine.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

S.A., *Miroir sur 150 ans d'Histoire*, Société d'Histoire St-Basile de Portneuf, Saint-Basile, 1996, p. 378

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-12

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Les anciennes fenêtres en bois (battants grands carreaux, guillotine ou charnière) ont été remplacées par les modèles actuels. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et de l'auvent, la porte, la balustrade, le revêtement extérieur des façades sont contemporains. La chambranle de la porte et l'auvent en bois semblent anciens.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son ancienneté, son authenticité et son style architectural. Probablement construite en 1935, elle est apparentée au cottage vernaculaire américain dont la version à deux versants droits, sorte de continuation de la maison traditionnelle québécoise, se propage au Québec dès la fin du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.  
Conserver la chambranle de la porte, le revêtement extérieur, la balustrade, l'auvent, la galerie, la contre-porte en bois, les planches cornières et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.  
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.  
Installer des chambranles autour des ouvertures de fenêtre.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2012\_34038\_SNRG\_0171\_02



2012\_34038\_SNRG\_0171\_08



171 rang Ste-Anne

## Gestion des données

Créée le

2012-09-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par