

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur		
Sainte-Christine-d'Auvergne			
Adresse			
	Moulin (route du)		
Dénomination			
Moulin Lavallée			
Matricule	Cadastre	Année construction	
9084-32-3070			
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS	
sans statut		-71.9994	
		46.7917	



Moulin de Ste-Christine, v2008

Type de bien **Bâtiment principal**

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
industrielle
Typologie constructive (structure apparente)
Typologie formelle (courant architectural dominant)

Élévations

Nombre d'étages		Matériau soubassement
Saillies		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
			Matériau de la fenêtre

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

Remarques sur le paysage

--

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

--	--	--

Données historiques

Construction

Année construction

--	--

Propriétaire constructeur

--

Maître d'oeuvre

--

Statut du maître d'oeuvre

--

Notes historiques

Cet ancien moulin à scie hydraulique se trouve sur un terrain privé en bordure de la rivière Portneuf. Pour le rejoindre, il faut descendre la route du Moulin jusqu'à la rivière. La route du Moulin se trouve à la hauteur du 6 rang des Bois-Francis. Toutefois, son accès serait restreint par les propriétaires.

Données documentaires

Références bibliographiques

BERGERON, Michel, *Macro-inventaire des biens culturels du Québec comté de Portneuf (ethnologie) Rapport synthèse*, Québec, Ministère des Affaires culturelles, Direction générale du patrimoine, 1982, s.p.

Centre de documentation du Ministère de la Culture et des Communications du Québec. Dossier: Sainte-Christine Moulin à scie Demande de statut juridique

Source de la photographie : Archives Action plans d'eau plein air

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

Remarques sur l'état physique

Pas visité

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



Moulin de Ste-Christine, v2008

Gestion des données

Créée le

2013-01-31

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par