

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Raymond		
Adresse		
160 -	Église (place de l')	
Dénomination		
Chapelle Thiboutot		
Matricule	Cadastre	Année construction
0395-15-1400	4 492 783	en 1844
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		Pas de GPS



2013_34128_PÉGL_0160_10_01

Type de bien Bâtiment secondaire

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néoclassicisme

Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau(s) soubassement
Saillies		béton
clocher		perron

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois verticales	planches de bois verticales	planches de bois verticales

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à la canadienne	aucune

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	à arc surbaissé	à panneaux avec baie latérale	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	à arc surbaissé	à battants	à grands carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

croix

polychromie

Remarques sur le paysage

Ce bâtiment est situé derrière l'ancien couvent dans le parc Alban-Robitaille.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

en

1844

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Cette chapelle fut érigée en même temps que la première église de la paroisse, soit en 1844. Elle représenterait donc la plus ancienne construction encore debout du noyau villageois de Saint-Raymond. Au départ, on s'en sert de lieu de culte et de charnier, étant située dans l'enceinte du cimetière d'origine près de la rivière Sainte-Anne. La chapelle est déménagée en 1915, puis en 1940 alors qu'elle sert de remise pour les décorations utilisées lors de la fête du Sacré-Coeur. En 1960, elle est de nouveau déplacée. Cette fois, elle se retrouve sur la propriété de Roland Thiboutot, d'où elle tire sa désignation. Demeurée à cet endroit de l'autre côté de la rivière pendant près de 50 ans, elle est déménagée dans le cimetière actuel sous l'instigation de la Société du patrimoine de Saint-Raymond et du maire d'alors, Rolland Dion. La chapelle est enfin installée sur son site actuel, à quelques mètres de son environnement d'origine. Des travaux de restauration ont été entrepris en 2013. En raison de l'état de détérioration du clocher d'origine, un artisan local, Cécilien Beaumont, en a refait un identique. Ces travaux de restauration devraient être poursuivis au cours des prochains mois.

Données documentaires

Références bibliographiques

MARTIN, Johanne. « La grande histoire d'une petite chapelle ». *Le Soleil*, samedi 9 novembre 2013, p. M11.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-07

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le clocher original se trouve à l'intérieur du bâtiment. Toutes les composantes actuelles sont anciennes ou de facture traditionnelle.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son histoire, son usage, son style architectural et son authenticité. Il s'agit d'une petite chapelle construite en 1844. Avec cette année de construction, il s'agit de la plus ancienne bâtisse encore debout du noyau villageois de la localité. Ses lignes simples et sobres sont représentatives du style néoclassique fort en vogue en architecture religieuse au Québec pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle se trouve dans un très bon état d'authenticité.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34128_PÉGL_0160_10_01



2013_34128_PÉGL_0160_10_02



2013_34128_PÉGL_0160_10_08

Gestion des données

Créée le

2014-03-10

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

2025-02-21

Modifiée par

MRC de Portneuf