

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Saint-Marc-des-Carières		Secteur	
Adresse	1120 - 1150	Principale (avenue)		
Dénomination	École Sainte-Marie			
Matricule	Cadastre	Année construction		
8672-37-9549	3234562	en 1931		
Statut(s) juridique(s)	Coordonnées GPS			
sans statut	W 72° 02' 58,0"			
	N 46° 41' 00,1"			



2011_34065_PRIN_1120_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	scolaire
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Modernisme

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	indéterminé
Saillies	avancée	portail	
volume annexe			

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre de revêtement	pierre de revêtement	pierre de revêtement

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
plat/à faible pente	membrane	aucune

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	entièrement vitrée	métal
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	fixe	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			contemporain

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chaînage d'angle

corniche

linteau en pierre/béton

Pierre de date

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

en 1931

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Religieuses de l'Enfant-Jésus de Chauffailles

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

En 1917-1918, une première école en pierre de grande dimensions est construite près de l'intersection de la rue du Collège et du boulevard Bona-Dussault. Les religieuses de l'Enfant-Jésus de Chauffailles viennent y enseigner en 1923. Sept ans plus tard, sous l'influence du curé de l'époque, un nouveau couvent désigné comme l'école Sainte-Marie, est construit à la gauche de l'église et la communauté vient s'y installer. On y donne encore aujourd'hui des cours primaires.

Données documentaires

Références bibliographiques

Une histoire marquée par la pierre : Saint-Marc-des-Carières, 1901-2001. Comité des fêtes du centenaire de Saint-Marc-des-Carières, 2001, p. 40.

ROY, Caroline. *Une histoire d'appartenance: Portneuf.* Vol. 6, Sainte-Foy, GID, 2002, p. 122.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-27

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le bâtiment a subi un agrandissement sur la façade droite ce qui a eu pour effet de boucher des ouvertures de fenêtres et de porte et de supprimer une galerie et son auvent. Les fenêtres d'origine étaient à guillotine. La porte d'origine était en bois avec imposte et baies latérales. L'ouverture de fenêtre au centre était garnie de blocs de verre. Les petites fenêtres du sous-sol étaient à petits carreaux. Les auvents en toile aux fenêtres sont inappropriés pour le style du bâtiment.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cet édifice tient d'abord à son histoire. Il s'agit de l'école ou couvent Sainte-Marie construit en 1931. Pendant plusieurs années, ce sont les religieuses de l'Enfant-Jésus de Chauffailles qui veillent à l'enseignement des filles. Aujourd'hui, l'édifice est toujours une école primaire. La valeur de la bâtisse repose aussi sur son architecture. Elle est représentative du modernisme caractérisé par la simplicité du corps du bâtiment, la présence d'un toit plat, l'abondance de la fenestration, les lignes droites et une ornementation dépouillée. Avec l'hôtel de ville et quelques maisons modernes, l'édifice fait partie des rares représentants de ce courant dans la municipalité et même dans la région. Par ailleurs, le bâtiment possède encore son revêtement en pierre et plusieurs éléments de sa composition d'origine (ouvertures de fenêtres et de porte, ornementation dans la pierre).

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Supprimer les auvents en toile.

Idéalement, installer une porte en bois avec des baies latérales et une imposte.

Idéalement, regarnir de blocs de verre l'ouverture de fenêtre centrale.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34065_PRIN_1120_01




2011_34065_PRIN_1120_02



2011_34065_PRIN_1120_09



Couvent Sainte-Marie-1, sans date



Couvent Sainte-Marie, sans date

Gestion des données

Créée le

2011-05-30

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par