

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Cap-Santé		
Adresse		
	Bois-de-L'Ail (chemin du)	
Dénomination		
Calvaire Paul Mercure		
Matricule	Cadastre	Année construction
1075-25-6609		en 1970
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.7347
		46.7117



2012_34030_BOAI_0000_01

Type de bien Croix de chemin

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
Typologie formelle (courant architectural dominant)

Élévations

Nombre d'étages		Matériau soubassement
Saillies		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
			Matériau de la fenêtre

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

Remarques sur le paysage

Ce calvaire est implanté sur le terrain d'une maison ancienne faisant face au chemin du Bois-de-l'Ail, près de la route à Paris.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

--	--	--

Données historiques

Construction

Année construction en 1970

Propriétaire constructeur

--

Maître d'oeuvre

Paul Mercure

Statut du maître d'oeuvre

--

Notes historiques

Il s'agit d'une croix de métal soudée avec des extrémités en pointe de diamant et montée sur un socle en béton. Paul Mercure a exécuté cette croix en 1970 alors que l'auteur de la figuration (Jésus sur la croix, Vierge, Jean) est redevable à Laurent Paquin et Fils de Québec. Ce calvaire a été fait à la demande du curé de la paroisse et remplacerait un calvaire plus ancien érigé avant 1887.

Données documentaires

Références bibliographiques

SIMARD, Jean et Jocelyne MILOT, *Les croix de chemin du Québec; inventaire sélectif et trésor*, Québec, Les Publications du Québec, 1994, p. 122

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34030_BOAI_0000_01

Gestion des données

Créée le

2013-01-31

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par