

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

| | | |
|------------------------|----------------|--------------------|
| Municipalité | Secteur | |
| Deschambault-Grondines | Deschambault | |
| Adresse | | |
| 117 - | Chavigny (rue) | |
| Dénomination | | |
| | | |
| Matricule | Cadastre | Année construction |
| 9066-72-4858 | 3235486 | vers 1870 |
| Statut(s) juridique(s) | | Coordonnées GPS |
| sans statut | | W 71° 59' 20,9" |
| | | N 46° 37' 35,3" |



2011_34058_DCHA_0117_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

| |
|---|
| Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) |
| résidentielle |
| Typologie constructive (structure apparente) |
| pièce sur pièce (bois) |
| Typologie formelle (courant architectural dominant) |
| Colonial français |

Élévations

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------|
| Nombre d'étages | 1.5 | Matériau soubassement |
| Saillies | | béton |
| escalier | | galerie |
| | | |

Élévations

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau(x) façade principale | Matériau(x) façade secondaire gauche | Matériau(x) façade secondaire droite |
| planches de bois verticales | planches de bois verticales | planches de bois verticales |
| | bardeaux de bois | bardeaux de bois |

Toitures et lucarnes

| | | |
|------------------------|-----------------------|----------|
| Profil toiture | Revêtement(s) toiture | Lucarnes |
| à deux versants droits | bardeaux de bois | aucune |
| | | |

Ouvertures

| | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Portes | Forme(s) ouverture(s) | Type(s) porte(s) | Matériau(x) porte(s) |
| | rectangulaire | plane avec imposte | contemporain |
| | | | |
| Fenêtres | Forme de l'ouverture | Type de fenêtre | Sous type de fenêtre |
| | rectangulaire | à battants | à petits carreaux |
| | rectangulaire | fixe | contre-fenêtre |
| | | | Matériau de la fenêtre |
| | | | bois |
| | | | bois |

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction vers 1870

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Depuis 1976, cette maison a subi plusieurs interventions qui ont complètement modifié son aspect extérieur. Un volume annexe à l'arrière a été détruit, certaines ouvertures de fenêtres et de portes ont été modifiées. Le style même de la maison aurait été changé. De style traditionnel québécois, il est devenu colonial français. Selon les inventaires de 1976, la maison aurait déjà eu une cheminée centrale et une boutique de forge occupait le sous-sol.

Sur une photographie aérienne de 1976, la maison est disposée de biais à la rue De Chavigny alors qu'elle est actuellement disposée face à la rue. Elle aurait donc été déplacée et déposée sur une nouvelle fondation.

Selon l'*Inventaire canadien des bâtiments historiques*, l'année de construction de cette maison est estimée vers 1870.

Données documentaires

Références bibliographiques

Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

Inventaire architectural de Deschambault. Ministère des Affaires culturelles, 1976.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-21

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

La maison a été surhaussée sur des fondations en béton. La majorité de ses composantes sont le fruit de travaux de rénovation qui lui ont conféré un style colonial français.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son intérêt architectural, son contexte, son ancienneté et son bon état d'authenticité. Elle est un exemple de maison en bois de style colonial français avec sa structure en pièces sur pièces, ses hauts pignons, ses fenêtres à petits carreaux, son revêtement en planches et en bardeaux de bois. Elle est implantée sur un site exceptionnel composé de plusieurs maisons anciennes et du moulin de la Chevrotière. Par ailleurs, la maison a probablement été construite vers 1870 puis restaurée pour lui donner le style de la maison coloniale française.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34058_DCHA_0117_01



2011_34058_DCHA_0117_02



2011_34058_DCHA_0117_08



Rue De Chavigny

Gestion des données

Créée le

2011-08-08

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par