

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Deschambault	
Adresse		
168 -	2e Rang	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
8967-29-6933	3235504	vers 1750
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 72° 00' 31,8"
		N 46° 38' 25,7"



2011_34058_2RAN_0168_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
pierre
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Colonial français

Élévations

Nombre d'étages	1.5	Matériau(s) soubassement
Saillies		
cheminée		auvent
perron		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre à moellons	pierre à moellons	pierre à moellons
enduit et crépi		enduit et crépi

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants à base recourbée	tôle à la canadienne	aucune

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
	rectangulaire	plane avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	indéterminé	sans carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois
			contemporain
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

embrasure

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

vers

1750

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Selon l'*Inventaire canadien des bâtiments historiques*, cette maison aurait été construite vers 1750.

Données documentaires

Références bibliographiques

Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-20

Remarques sur l'état physique

La façade de droite manque de crépi.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

En 1976, seule la cheminée de droite existait et on ne trouvait pas encore d'auvent pour la porte de droite. Le revêtement en tôle de la toiture est récent. Plusieurs fenêtres sont contemporaines.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison tient d'abord à son ancienneté. Elle aurait été construite vers 1750 ce qui en ferait l'une des maisons les plus anciennes de Deschambault. La valeur de la maison réside aussi dans son intérêt architectural. Elle est représentative du courant colonial français avec le rez-de-chaussée à ras de terre et les pignons hauts et aigus. Par ailleurs, plusieurs de ses composantes anciennes ont été conservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie, les fenêtres et portes anciennes, tous les éléments du programme décoratif, les murs en pierre, la tôle de la toiture, les cheminées et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Supprimer l'auvent de la façade droite.

Restaurer l'enduit des façades latérales.

Uniformiser le style des ouvertures de fenêtres en optant pour un modèle traditionnel à battants à grands carreaux avec contre-fenêtres.

Remplacer la porte actuelle de la façade droite par une porte traditionnelle en bois à panneaux.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34058_2RAN_0168_01



2011_34058_2RAN_0168_08

Gestion des données

Créée le

2011-08-08

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par