

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Deschambault	
Adresse		
176 -	2e Rang	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
8868-63-2363	3233120, 3233133, 3233524	en 1883
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 72° 00' 38,2"
		N 46° 38' 23,8"



2011_34058_2RAN_0176_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

Élévations

Nombre d'étages	1.5	Matériau(s) soubassement
Saillies		
volume annexe		portail
cheminée		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois verticales	planches de bois verticales	planches de bois horizontales
planches de bois horizontales	planches de bois horizontales	

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants à base recourbée	bardeaux d'asphalte	à pignon à base recourbée

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec baie latérale	bois
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	carrée	indéterminé	indéterminé
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

corniche

dentelle

tympan

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

en

1883

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Onésime et Sinaï Mayrand

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Selon l'*Inventaire canadien des bâtiments historiques*, Onésime et Sinaï Mayrand auraient construits cette maison en 1883.

Données documentaires

Références bibliographiques

Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-20

Remarques sur l'état physique

Plusieurs éléments en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

La maison possédait auparavant une belle clôture en avant, une galerie en façade et un revêtement de papier goudronné.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur de cette maison repose d'abord sur son intérêt architectural, sur son bon état d'authenticité et son ancienneté. À cheval entre le style traditionnel québécois et le courant vernaculaire américain, elle est représentative du style de maison construite entre 1850 et 1900 pour loger une famille québécoise d'origine modeste en milieu rural. Elle possède une lucarne double de style néoclassique, élément caractéristique du patrimoine bâti portneuvois. Par ailleurs, plusieurs composantes anciennes ont été conservées. Elle aurait été construite en 1883 par Onésime et Sinai Mayrand probablement sur une partie de la terre ancestrale de la famille Mayrand.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie, le revêtement en bois, le portail, les fenêtres et portes anciennes, tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer une galerie en façade avec une balustrade de style traditionnel.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle pour la toiture.

Repeindre périodiquement tous les éléments en bois.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34058_2RAN_0176_01



2011_34058_2RAN_0176_02



2011_34058_2RAN_0176_08

Gestion des données

Créée le

2011-08-03

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par