

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Deschambault	
Adresse		
263 -	Roy (chemin du)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
9568-15-5667	3235168	entre 1800-1850
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 71° 55' 56,8"
		N 46° 38' 52,4"



2011_34058_ROYC_0263_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Néoclassicisme

Élévations

Nombre d'étages	1.5	Matériau(s) soubassement
Saillies		pierre
volume annexe		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
enduit et crépi	indéterminé	parement de fibre minérale et ciment

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à baguettes	à fronton interrompu
		à fronton triangulaire

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)	
	rectangulaire	à panneaux avec baie latérale et imposte	bois	
Fenêtres	rectangulaire	à panneaux sans vitrage	bois	
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	à battants	à petits carreaux	bois
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre	bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

balustrade/garde-corps

chambranle

planche cornière

retour de l'avant-toit

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction entre 1800-1850

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Selon l'*Inventaire canadien des bâtiments historiques*, la structure de la maison est faite de mortaise et de tenon red river.

Données documentaires

Références bibliographiques

Inventaire architectural de Deschambault. Vol. 2, Ministère des Affaires culturelles, 1976.

Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-16

Remarques sur l'état physique

Quelques éléments en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Vers 1900, la maison possédait un revêtement en planches de bois horizontales et des volets aux fenêtres. Ces éléments ont été supprimés ou remplacés. Il y a un volume annexe très ancien en pierre derrière la maison.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose d'abord sur son style architectural et son bon état d'authenticité. Il s'agit d'une maison d'influence néoclassique dotée d'une lucarne centrale caractéristique du patrimoine bâti de la région de Portneuf. Par ailleurs, plusieurs composantes anciennes ont été conservées. La valeur de la maison réside aussi dans son ancienneté. Elle a probablement été construite entre le début et le milieu du 19e siècle, époque où le courant néoclassique est en vogue au Québec.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Harmoniser les revêtements de façade en privilégiant la planches de bois horizontales.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34058_ROYC_0263_01



2011_34058_ROYC_0263_02



2011_34058_ROYC_0263_04



2011_34058_ROYC_0263_05



2011_34058_ROYC_0263_08



Route principale, vers 1900

Gestion des données

Créée le

2011-07-27

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par