

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Municipalité | Secteur | |
| Deschambault-Grondines | Grondines | |
| Adresse | | |
| 275 - | Sir-Lomer-Gouin (chemin) | |
| Dénomination | | |
| | | |
| Matricule | Cadastre | Année construction |
| 8762-57-7090 | 3928050 | vers 1885 |
| Statut(s) juridique(s) | | Coordonnées GPS |
| sans statut | | W 72° 01' 49,1" |
| | | N 46° 35' 41,1" |



2011_34058_SLGO_0275_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

| |
|---|
| Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) |
| résidentielle |
| Typologie constructive (structure apparente) |
| indéterminé |
| Typologie formelle (courant architectural dominant) |
| Maison à mansarde |

Élévations

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| Nombre d'étages | 2 | Matériau soubassement |
| Saillies | | |
| auvent | | cheminée |
| galerie | | |

Élévations

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau(x) façade principale | Matériau(x) façade secondaire gauche | Matériau(x) façade secondaire droite |
| bardeaux de bois | bardeaux de bois | bardeaux de bois |
| | | |

Toitures et lucarnes

| | | |
|----------------------------|-----------------------|----------|
| Profil toiture | Revêtement(s) toiture | Lucarnes |
| mansardé à quatre versants | tôle en plaque | à pignon |
| | tôle pincée | |

Ouvertures

| | | | |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Portes | Forme(s) ouverture(s) | Type(s) porte(s) | Matériau(x) porte(s) |
| | rectangulaire | à panneaux avec vitrage | bois |
| | rectangulaire | plane avec vitrage | bois |
| Fenêtres | Forme de l'ouverture | Type de fenêtre | Sous type de fenêtre |
| | rectangulaire | à battants | à grands carreaux |
| | rectangulaire | coulissante | sans carreaux |
| | rectangulaire | fixe | contre-fenêtre |
| | | | Matériau de la fenêtre |
| | | | bois |
| | | | contemporain |
| | | | bois |

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

bardeau découpé

chambranle

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

vers

1885

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

La date de construction provient du rôle d'évaluation.

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-26

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le style de l'auvent ne convient pas à la maison. La porte et une fenêtre sont contemporaines.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son intérêt architectural, son bon état d'authenticité et son ancienneté. Elle est représentative de la maison à mansarde très populaire dans les campagnes québécoises jusque dans les années 1920. Elle se démarque par son toit à quatre versants et son revêtement en bardeaux découpés. Elle a probablement été construite vers la fin du 19e siècle. Par ailleurs, la maison se trouve dans un assez bon état d'authenticité.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.
Préserver le revêtement de bardeau découpé.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un auvent d'aspect plus traditionnel avec une faible pente et un entablement. Le tout recouvert de tôle traditionnelle.
Installer une porte de modèle traditionnel.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34058_SLGO_0275_01



2011_34058_SLGO_0275_02



2011_34058_SLGO_0275_08

Gestion des données

Créée le

2011-08-12

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par