

# MRC de Portneuf

## Base de données patrimoniales

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Grondines	
Adresse		
490 -	Roy (chemin du)	
Dénomination		
Presbytère de Saint-Charles-des-Grondines		
Matricule	Cadastre	Année construction
8662-75-1936	4119047	en 1842-1843
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
monument historique classé		W 72° 02' 28,1"
		N 46° 35' 30,9"



2011\_34058\_ROYC\_0490\_01

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	
résidentielle	
Typologie constructive (structure apparente)	
pierre	
Typologie formelle (courant architectural dominant)	
Tradition québécoise	

#### Élévations

Nombre d'étages	1.5	Matériau(s) soubassement	pierre
Saillies			
cheminée		galerie	
auvent		portail	

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre à moellons	planches de bois verticales	planches de bois verticales

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants à base recourbée	tôle à la canadienne	à fronton triangulaire
	tôle en plaque	à pignon

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)	
	rectangulaire	à panneaux avec imposte	bois	
	rectangulaire	à panneaux avec baie latérale et imposte	bois	
Fenêtres	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois	
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	rectangulaire	à battants	à petits carreaux	bois
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre	bois

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

balustrade/garde-corps

retour de l'avant-toit

#### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

### Données historiques

#### Construction

Année construction

en

1842-1843

Maître d'oeuvre

Augustin Leblanc

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

entrepreneur et sculpteur

#### Notes historiques

Le presbytère de Saint-Charles-des-Grondines, érigé en 1842 ou 1843, est le deuxième presbytère de la paroisse. Il remplace celui bâti en 1742 en bordure du fleuve Saint-Laurent, trop souvent affecté par les crues saisonnières et aujourd'hui disparu.

Sous la supervision du curé Joseph-Olivier Leclerc (1807-1844), la construction du deuxième presbytère a été confiée à Augustin Leblanc (1799-1862), entrepreneur et sculpteur, qui a aussi réalisé le décor de l'église. En 1879 et 1880, des transformations importantes lui sont apportées par les entrepreneurs Perreault et Dolbec de Deschambault. La façade donnant sur l'église prend alors une apparence néogrecque. Plusieurs bâtiments construits près du presbytère, dont une glacière, une étable, deux hangars ainsi qu'un fournil sont détruits en 1966.

Le presbytère de Saint-Charles-des-Grondines est classé en 1966.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

<http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ>

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-22

Remarques sur l'état physique

L'auvent est endommagé. La galerie et l'escalier ont besoin d'être consolidés. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture. D'après la guide du presbytère, la toiture laisse infiltrer l'eau.

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Ce presbytère a été construit par l'entrepreneur et sculpteur Augustin Leblanc, qui réalise au même moment la décoration intérieure de la nouvelle église. Le presbytère est représentatif du courant néoclassique. La valeur du presbytère tient aussi à son usage. En tant que presbytère, il occupe une place de choix dans le village et rappelle l'importance du curé au sein de l'organisation sociale et la prédominance de l'Église catholique au Québec à la fin du 19e siècle. La valeur du presbytère repose aussi sur son ancienneté et son histoire. Il a été érigé en 1842 ou 1843 pour remplacer une première construction datant de 1742 installée près du fleuve. La valeur du presbytère réside aussi dans son contexte. Avec l'église, le cimetière et l'ancienne école, il forme un ensemble religieux et institutionnel très intéressant. Par ailleurs, le presbytère possède la majorité de ses composantes anciennes. Il possède une valeur patrimoniale exceptionnelle.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Consolider la galerie et l'escalier.  
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.  
Réparer l'auvent.  
Réparer les fuites dans la toiture.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2011\_34058\_ROYC\_0490\_01



2011\_34058\_ROYC\_0490\_04



2011\_34058\_ROYC\_0490\_08



Presbytère de Grondines



Deuxième presbytère de Grondines

## Gestion des données

Créée le

2011-08-10

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par