

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Grondines	
Adresse		
61 -	Roy (chemin du)	
Dénomination		
Ancienne école de rang		
Matricule	Cadastre	Année construction
8964-26-0881	3927595	en 1829
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 72° 00' 35,2"
		N 46° 36' 43,3"



2011_34058_ROYC_0061_02

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
scolaire
Typologie constructive (structure apparente)
pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1.5	Matériau(s) soubassement
Saillies		
volume annexe		clocheton

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois horizontales	planches de bois horizontales	planches de bois horizontales

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	bardeaux d'asphalte	à pignon

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	plane avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	coulissante	sans carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois
			contemporain
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction en 1829

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

D'après le panneau historique installé sur la façade de l'école, le bâtiment aurait été construit en 1829 ce qui en ferait la première école de Grondines. Probablement lors de l'aménagement de la route 138, l'école est déménagée de son site initial et installée sur le site actuel, près du fleuve. Elle ferme ses portes en 1965 dans la mouvance des réformes en éducation qui préconisaient la fermeture des écoles de rang.

Données documentaires

Références bibliographiques

Source: Jean-François Soucy, artisan
Panneau historique de l'école

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-22

Remarques sur l'état physique

Cette école subi présentement des travaux de restauration importants.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le toit a été percé de lucarnes. Un volume annexe a été installé sur la façade droite. Le revêtement de la toiture est en bardeaux d'asphalte, les fenêtres des lucarnes sont contemporaines. À l'origine, l'école était recouverte d'un revêtement en planches verticales enduit de chaux. Une ouverture de fenêtre a été transformée en ouverture de porte.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette ancienne école repose sur son usage, son histoire, son intérêt architectural et son bon degré d'authenticité. Il s'agit d'une petite école de rang. Elle aurait été construite en 1829 ce qui en ferait la plus ancienne école de Grondines. Elle possède les caractéristiques propres à l'architecture scolaire rurale du 19e siècle. Par ailleurs, plusieurs composantes anciennes ont été conservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie.

Conserver le revêtement en bois des façades, les fenêtres anciennes, tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Conserver le clocheton.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

Installer un revêtement en bardeaux de bois ou en tôle traditionnelle pour la toiture.

Modifier l'aspect un peu grossier des lucarnes pour leur donner des lignes plus gracieuses.

Installer des portes en bois de style traditionnel.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34058_ROYC_0061_02



2011_34058_ROYC_0061_08



2011_34058_ROYC_0061_09



École de rang à Grondines

Gestion des données

Créée le

2011-08-11

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par