

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Deschambault	
Adresse		
88 -	2e Rang	
Dénomination		
Forge à Rousseau		
Matricule	Cadastre	Année construction
9170-02-9828	3233608	vers 1825-1835
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 71° 59' 07,3"
		N 46° 39' 41,9"



2011\_34058\_2RAN\_0088\_01

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
mixte
Typologie constructive (structure apparente)
pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

#### Élévations

Nombre d'étages	2.5	Matériau(s) soubassement
Saillies		
volume annexe		galerie
escalier		cheminée

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois horizontales	planches de bois horizontales	planches de bois horizontales

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants à base recourbée	tôle pincée	aucune
	bardeaux de bois	

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	à battants	à petits carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois
			bois

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

volet/persienne

#### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Laiterie

Caveau

### Données historiques

#### Construction

Année construction vers 1825-1835

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

#### Notes historiques

Cette maison, peut-être construite vers 1825-1835, est à une certaine époque désignée comme la forge à Rousseau. La boutique de forge se trouvait au rez-de-chaussée alors que le logement familial occupait le premier étage et les combles. Abandonnée pendant près de 45 ans, elle a été achetée dernièrement par Olaff Pilote qui la restaure et réaménage l'ancienne forge en y ajoutant le contenu d'une forge de Sainte-Famille sur l'île d'Orléans. Monsieur Pilote désire également restaurer le caveau à légumes en pierre située derrière la propriété en bordure du ruisseau.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

Source: Olaff Pilote

*Inventaire canadien des bâtiments historiques*. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-20

Remarques sur l'état physique

Quelques éléments en bois manquent de peinture. Il manque une balustrade.

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

D'après le propriétaire, la balustrade était en fonte. Toutes les composantes semblent anciennes.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur de cette maison repose d'abord sur son usage. Cette ancienne boutique de forge rappelle la place importante et indispensable du forgeron pour l'ensemble des membres de la communauté d'un village québécois du 19e siècle. La valeur de la maison repose aussi sur son intérêt architectural et son excellent état d'authenticité. Elle est issue du courant traditionnel québécois qui caractérise le paysage bâti des campagnes québécoises durant la majeure partie du 19e siècle. Son style architectural est typique des maisons d'artisans de la région avec la boutique au rez-de-chaussée et le logement familial à l'étage. Par ailleurs, la majorité de ses composantes anciennes ont été conservées. La valeur de la maison tient aussi à son ancienneté. Construite vers 1825-1835, elle est désignée à une époque comme la forge à Rousseau.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Conserver la laiterie et le caveau à légumes et les remettre en valeur.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Réinstaller une balustrade en fonte.

Repeindre tous les éléments en bois.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2011\_34058\_2RAN\_0088\_01



2011\_34058\_2RAN\_0088\_02



2011\_34058\_2RAN\_0088\_06



2011\_34058\_2RAN\_0088\_08



2011\_34058\_2RAN\_0088\_10\_02



2011\_34058\_2RAN\_0088\_CROIX (et laiterie)

## Gestion des données

Créée le

2011-08-08

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Deschambault-Grondines	Deschambault	
Adresse		
88 -	2e Rang	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 71° 59' 07,3"
		N 46° 39' 41,9"



2011\_34058\_2RAN\_0088\_CROIX

Type de bien Croix de chemin

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
Typologie formelle (courant architectural dominant)

#### Élévations

Nombre d'étages	Matériau soubassement
Saillies	

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
fer forgé		

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
			Matériau de la fenêtre

## Données architecturales et paysagères

### Ornementation

Ornement(s)


### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

--	--	--

## Données historiques

### Construction

Année construction

--	--

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

### Notes historiques

## Données documentaires

### Références bibliographiques

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2011\_34058\_2RAN\_0088\_CROIX

## Gestion des données

Créée le

2011-08-08

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par