Base de données patrimoniales



Données administratives

Localisation et oc Municipalité	cupation de la	proprié Secteur		
Saint-Basile				
Adresse				
212 -	Saint-Georges (r	ang)		
Dénomination				
Maison Papillon				
Matricule	Cadastre		Année	construction
0178-45-2541			vers	1842
Statut(s) juridique(s)			Coord	onnées GPS
sans statut			-71.84	91
			46.737	7



2012_34038_STGE_0212_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies Typologie fonctionnelle (fon	ction d'origine	2)	Élévations		Matériau soubassement
résidentielle			Nombre d'étages 1	,5	pierre
Typologie constructive (stru	cture apparen	te)	Saillies		
pièce sur pièce (bois)			balcon		cheminée
Typologie formelle (courant Tradition québécoise	3		galerie		escalier
Élévations Matériau(x) façade principal	e	Matériau(x) façade	secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois horizontales planches de bois ho		orizontales	planches	de bois horizontales	
Toitures et lucarnes Profil toiture		Revêtement(s) toitu	re	Lucarnes	
à deux versants à base reco	à deux versants à base recourbée bardeaux d'asphalte		à croupe/demi-croup		demi-croupe
Ouvertures Forme(s) ouverture(s)	Type(s) p	orte(s)			Matériau(x) porte(s)
rectangulaire	plane avec vitrage				bois
Section of the sectio	plane ave	e viriuge			5013
Forme de l'ouverture	Type de fenêtre		Sous type de fenêtre		Matériau de la fenêtre
rectangulaire	à battants		à grands carreaux		bois
rectangulaire rectangulaire	fixe		sans carreaux		bois
rectangulaire	coulissante		sans carreaux		contemporain

Base de données patrimoniales



Données architecturales et paysagères

Ornementation	Ornement(s)			
	balustrade/garde-co	rps	chambranle	
	planche cornière			
Remarques sur le	paysage			
Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				
Types bâtiment(s) seco	ndaire(s) d'intérêt			
Grange-étable	Ha	ingar		

Données historiques

Construction			Maître d'oeu	vre
Année construction	vers	1842		
Propriétaire constructe	ur		Statut du ma	ître d'oeuvre
Papillon				
Notes historiques				
Cette maison aurait été construite vers 1840-1850 par les arrières grands-parents du propriétaire actuel, Daniel Papillon.				
La Société d'histoire de Saint-Basile et le livre <i>Miroir sur 150 ans d'Histoire</i> avancent 1842 comme année de construction.				
Elle a déjà appartenu à Théophile Papillon et est encore la propriété de la famille Papillon aujourd'hui.				

Après 1976, une porte et un balcon sont aménagés sur la façade droite. Cette année-là, la porte principale est à panneaux, le versant arrière est recouvert de tôle à baguettes et le versant avant possède aussi un revêtement en tôle.

Données documentaires

Références bibliographiques

Communication personnelle : Daniel Papillon, propriétaire

S.A., Miroir sur 150 ans d'Histoire, Société d'Histoire St-Basile de Portneuf, Saint-Basile, 1996, p. 362

Base de données patrimoniales



Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique	Date évaluation
Bon état	2012-12-10
Remarques sur l'état physique	
Cette maison n'est plus habitée et souffre d'un manque d'entretien. Plusieurs composantes en bois mand	uent de peinture.
État d'authenticité O État complet O Évolution harmonieuse O Transformations réversibles Altérations important	ites
Remarques sur l'état d'authenticité	
Une ouverture de porte et un balcon ont été aménagés sur la façade droite. Sur cette même façade, les douverture de fenêtre ont été modifiées. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement plusieurs fenêtres et les portes sont contemporains. Les fenêtres à battants avec de grands carreaux, la probablement les chambranles sont anciens.	nent des façades,
Évaluation patrimoniale Critères d'évaluation (valeurs)	☑ Contexte
Éléments de valeur patrimoniale	
La valeur patrimoniale moyenne de cette maison tient à son ancienneté, un certain degré d'authenticité, son contexte e architectural. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Avec sa date de construction estimée vers 1842, cette maison serait anciennes résidences de Saint-Basile. La propriété se trouve en outre dans son contexte d'origine, entourée de bâtimen agricoles bien conservés. Quelques composantes anciennes ont été préservées.	et des villages t l'une des plus
Valeur patrimoniale	
O Exceptionnelle O Supérieure O Bonne Moyenne O Faible O Aucune	
Recommandations Éléments à conserver et à mettre en valeur	
Conserver la composition et la volumétrie générales. Conserver la galerie, la balustrade, les chambranles, les fenêtres à battants et veiller à leur entretien. Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.	
Éléments à rétablir ou à remplacer	
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l'auven.; Repeir éléments en bois qui manquent de peinture; Dans l'entrée principale, installer une porte de style traditio droite, supprimer le balcon et la porte pour revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtre planches cornières pour compléter le décor; Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtre grands carreaux.	nnel; Sur la façade e; Ajouter des

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Base de données patrimoniales



Photographies



2012_34038_STGE_0212_01



2012_34038_STGE_0212_08



212 Rang St-Georges



2012_34038_STGE_0212_02



2012_34038_STGE_0212_10_02



Maison Papillon

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2012-09-18	Patri-Arch		