

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Basile		
Adresse		
772 -	Sainte-Angélique (rang)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
0483-24-9590		en 1848
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.8161
		46.7848



2012\_34038\_SARG\_0772\_01

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

#### Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement
Saillies		
auvent		cheminée
galerie		volume annexe

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
parement de métal embossé	parement de métal embossé	parement de métal embossé

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle profilée	aucune
plat/à faible pente	tôle pincée	

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
	rectangulaire	plane avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	contemporaine	sans carreaux
	rectangulaire	fixe	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			contemporain
			indéterminé

## Données architecturales et paysagères

### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

retour de l'avant-toit

### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

### Construction

Année construction

en

1848

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

### Notes historiques

Selon les dossiers de la Société d'histoire de Saint-Basile, cette maison aurait été construite en 1848.

## Données documentaires

### Références bibliographiques

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-10

Remarques sur l'état physique

Des sections de la tôle de l'auvent sont rouillées.

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement en tôle profilée de la toiture, la porte de la cuisine d'été, quelques fenêtres sont contemporains. Les autres composantes (revêtement extérieure en tôle embossée, porte principale, fenêtres à battants, tôle de l'auvent) sont anciennes.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son ancienneté, son authenticité et son style architectural. Elle est apparentée au style traditionnel québécois d'influence néoclassique, qui domine les paysages du Québec au 19e siècle. Elle a été construite vers le milieu du 19e siècle pour loger une famille de cultivateurs. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver tous les éléments anciens (fenêtres à battants, porte principale, tôle de l'auvent, tôle embossée, auvent, galerie) et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

Repeindre tous les éléments en bois ou en tôle qui manquent de peinture.

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.

Idéalement, remplacer la porte de la façade droite par une porte de style traditionnel avec un plus grand vitrage.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies




2012\_34038\_SARG\_0772\_01



2012\_34038\_SARG\_0772\_02



2012\_34038\_SARG\_0772\_08



2012\_34038\_SARG\_0772\_09



772 Rang Ste-Angélique

## Gestion des données

Créée le

2012-09-17

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par