

MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Casimir		
Adresse		
133 -	Laurent-Rivard (rang)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
7772-30-0338		entre 1860-1902
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-72.1609
		46.6711



2012_34078_LURI_0133_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau soubassement
Saillies		béton
auvent		galerie
escalier		volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois horizontales	planches de bois horizontales	planches de bois horizontales

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle pincée	à pignon
en appentis		

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec imposte	bois
	rectangulaire	plane avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux
	rectangulaire	coulissante	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			indéterminé
			bois
			contemporain

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

aisselier

chambranle

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction entre 1860-1902

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Vers 1860, les frères Gagnon, Athanase et Joseph, acquièrent le terrain de la maison à l'étude. La résidence aurait donc été construite après cette date, mais nous ne possédons pas d'année précise. Entre 1902 et 2002, elle demeure entre les mains de la famille Tessier.

Données documentaires

Références bibliographiques

TESSIER, G.-Robert et Gilles NAUD, *Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir*, Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 349

Communication personnelle : Robert G. Tessier

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2013-01-14

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette maison semble avoir été restaurée récemment. Le revêtement de la toiture, les garde-corps et les fenêtres du sous-sol sont contemporains. Les autres composantes, porte et fenêtres à grands carreaux, sont anciennes. Le revêtement en bois peut être récent, mais convient parfaitement à la maison. En résumé, toutes les composantes, anciennes et nouvelles, sont adéquates.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Il s'agit d'une maison traditionnelle québécoise ou vernaculaire américaine probablement construite entre la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle. Elle a été édifée sur un site acheté vers 1860. Récemment restaurée, la maison a retrouvé ses composantes traditionnelles.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34078_LURI_0133_01




2012_34078_LURI_0133_02



2012_34078_LURI_0133_08



2012_34078_LURI_0133_09_01



2012_34078_LURI_0133_09_02



2012_34078_LURI_0133_09_03

Gestion des données

Créée le

2012-09-24

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par