

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Marc-des-Carières		
Adresse		
1433 -	Principale (avenue)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
8573-80-5579	4669650	vers 1880
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 72° 03' 17,1"
		N 46° 41' 12,6"



2011_34065_PRIN_1433_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
brique
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1.5	Matériau(s) soubassement
Saillies		
auvent		galerie
volume annexe		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique structurale	brique structurale	brique structurale

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle profilée	à fronton interrompu

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	plane avec imposte	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	contemporaine	sans carreaux
	rectangulaire	coulissante	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			contemporain
			contemporain

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

retour de l'avant-toit

linteau en pierre/béton

chaînage d'angle

balustrade/garde-corps

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

vers

1880

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

D'après l'Inventaire canadien, cette maison aurait été construite par Damase Naud vers 1880.

Données documentaires

Références bibliographiques

Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-09-27

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Anciennement, la maison possédait une porte à panneaux et des fenêtres à battants à grands carreaux. Le revêtement de la toiture et de l'auvent en tôle profilée, les portes, les fenêtres sont contemporains. Un volume annexe, probablement une cuisine d'été, fut ajouté derrière la maison.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son intérêt architectural, un certain degré d'authenticité et son ancienneté. À cheval entre le style traditionnel québécois et le courant vernaculaire américain, elle est représentative du style de maison construite à la fin du 19e siècle pour loger une famille québécoise d'origine modeste en milieu rural. Quelques composantes anciennes ont été conservées. Elle fut probablement construite vers 1880. Des interventions adéquates augmenteraient facilement sa valeur.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver la galerie, l'auvent, la balustrade, tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.
Conserver le revêtement en brique et veiller à son entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle pour la toiture.
Installer des fenêtres à battants avec de grands carreaux.
Installer une porte de style traditionnel surmontée d'une imposte.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34065_PRIN_1433_01



2011_34065_PRIN_1433_02



2011_34065_PRIN_1433_08

Gestion des données

Créée le

2011-05-30

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par