

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Casimir		
Adresse		
125 -	Église (place de l')	
Dénomination		
Église de Saint-Casimir		
Matricule	Cadastre	Année construction
0869-85-2769	6 222 195	en 1898-1899
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		W 72° 08' 23,3"
		N 46° 39' 22,2"



2011\_34078\_EGLI\_0125\_02\_02

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	religieuse
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Éclectisme

#### Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) de base	pierre
Saillies	avancée	clocher	
	clocheton	portail	

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre de taille	pierre de taille	pierre de taille

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à la canadienne	aucune

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)	
	à arc en plein cintre	à panneaux à double vantail	bois	
Fenêtres	à arc en plein cintre	à panneaux avec imposte	bois	
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
	à arc en plein cintre	fixe	à petits carreaux	bois
	rose / rosace	à petits carreaux	bois	
	oculus	à petits carreaux	bois	

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

bandeau

corniche

statue

console

#### Remarques sur le paysage

L'église occupe une position centrale dans le village. On la voit de loin, des deux rives de la rivière Sainte-Anne. Lorsque l'on entre à Saint-Casimir par le pont de fer, l'église apparaît tout au bout, monumentale et grandiloquente.

#### ● Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Monument du Sacré-Coeur

### Données historiques

#### Construction

Année construction en 1898-1899

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Joseph-Georges Bussières

Statut du maître d'oeuvre

architecte

#### Notes historiques

Avec la fondation de la paroisse de Saint-Casimir en 1836, on assiste au premier détachement de la paroisse de Grondines et à l'accélération de l'expansion vers l'intérieur du territoire portneuvois. Un premier lieu de culte, une chapelle-presbytère, est érigée en 1843 sur le site du presbytère actuel. En raison de son exigüité, une deuxième église, en pierre cette fois, est bâtie entre 1854 et 1857 par Aggée LaBelle et Henry Baribeault, entrepreneurs de Coteau-du-Lac. Les travaux de décoration du temple et de la sacristie sont assurés par Raphaël Giroux et fils et s'étalent de 1862 au début des années 1870. En 1885-1887, la sacristie est agrandie et prolongée d'une chapelle saillante, selon les plans de l'architecte Georges-Émile Tanguay. Dès 1887, on constate que la façade de l'église est renflée et que des pierres s'en détachent. C'est seulement en 1898 que l'on décide d'ériger une nouvelle église aux dimensions impressionnantes dessinée par l'architecte Joseph-Georges Bussières. La pierre calcaire de Saint-Marc-des-Carrières est fournie par Georges Châteauvert. Les travaux de construction sont assurés par Alfred Giroux, alors que son frère opèrent les travaux de charpenterie et de menuiserie. La sacristie néogothique de Tanguay est intégrée à la nouvelle église. De 1902 à 1904, la firme Berlinguet et Lemay de Québec réalise la décoration intérieure dont les dessins sont effectués par Philéas Myrand. Joseph Giroux est engagé pour la charpenterie et la menuiserie, Émile Côté pour les enduits, Gauthier et Frère pour la peinture et Michel Rigali pour l'ornementation. En 1925, une tornade fait tomber le clocher de la tour sud-ouest. L'architecte Joseph-Pierre Ouellet est mandaté pour le reconstruire identique au premier. En 1947-1948, à l'occasion du centenaire de fondation de la paroisse, Rodolphe Matte, entrepreneur de Saint-Casimir, remplace les trois anciens autels en bois par de nouveaux en marbre dessinés par l'architecte Adrien Dufresne. Dans l'église, on trouve aussi plusieurs sculptures de Louis Jobin.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE. *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*. Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.

*Les églises et les chapelles de Portneuf*. Municipalité régional du comté de Portneuf, 2000, p. 48.

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-08-26

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale exceptionnelle de l'église de Saint-Casimir repose d'abord sur son intérêt architectural et son association avec l'architecte Joseph-Georges Bussières. Elle constitue un exemple éloquent de l'architecture éclectique de la région et s'institue comme une oeuvre grandiose et achevée de l'architecte. L'église se trouve d'ailleurs dans un état d'authenticité impeccable. La valeur patrimoniale de l'église réside aussi dans son histoire. Construite en 1898, elle est le troisième lieu de culte de la paroisse de Saint-Casimir. Enfin, la valeur patrimoniale de l'église de Saint-Casimir repose sur le site dans lequel elle est intégrée. Elle fait partie d'un ensemble institutionnel composé de l'ancien presbytère, de l'ancien couvent et de l'ancienne salle paroissiale. Elle occupe une position centrale dans le village et sa monumentalité permet de la voir de loin.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Conserver et veiller à l'entretien du Monument du Sacré-Coeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

### Photographies



2011\_34078\_EGLI\_0125\_02\_02



2011\_34078\_EGLI\_0125\_02\_08



Église et presbytère de Saint-Casimir



Église de Saint-Casimir



Église, vers 1910



Intérieur de l'église

### Gestion des données

Créée le

2011-07-07

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

2025-02-24

Modifiée par

MRC de Portneuf